

Reparatur eines Stern 4E62W (1950-51)

Ich habe das Gerät in einem sehr schlechten Zustand erhalten.
Das Gehäuse hatte mehrere Wurmlöcher war aus dem Leim und wurde feucht gelagert.
(Leider habe ich kein Foto vom Urzustand gemacht)

Nach der Grundreinigung und Ausbau des Chassis kam dann dies zum Vorschein:



Die Röhrenbestückung war nicht mehr original. Anstatt der ECL11 existierte eine EL11 und in der Fassung der AZ11 war eine EF11. Die Gleichrichterröhre AZ11 war mit einem Metallhalter über dem Netztrafo montiert.

Da das ganze recht ordentlich gemacht war entschied ich mich das so zu belassen und nicht den Originalzustand wieder herzustellen.

Der Lautsprecher hatte einen Papieraufkleber von Graetz, der jedoch leider bereits bei der Berührung abblätterte.



Auf der Feldspule befindet sich auch noch eine Hilfswicklung zur Brummkompensation.