



**Fernbedienung**



- Schalt-schieber-kennzeichnung:**
- A - S 305: 22
  - M - S 304: 69
  - L - S 303: 69
  - K - S 302: 69
  - U - S 301: 70
  - S - S 306: 22



Meßanordnung zur Unter- und Überspannungsprüfung

**Am Ende jeder Reparatur Unter- und Überspannungsprüfung (4 V bzw. 8 V)**

Eir  
un  
Hi  
(S  
tur