



Magnetisierungs -Kurven fuer einen NF- Uebertrager.

Die Diagramme sind dem Hilfsbuch fuer Hochfrequenztechniker Limann - Hassel BAND 1
Franzis-Verlag Muenchen 1959 entnommen, von Hans M. Knoll 02.2007









mit Luftspalt im Eisen