


G. Grumpelt + Heribert Jung
for www.radiomuseum.org

Anmerkungen zu Problemen mit Kontaktsicherheit
bei Styroflex-Kondensatoren, Hans M. Knoll
EF 85
ECH 81



EM 84

ECC 85

12 V