

Der Wellenschalter wurde zerlegt und gereinigt.



Es wurden alle Kondensatoren überprüft und die meisten mussten ersetzt werden.
Ich habe versucht so weit es möglich war die alten Hüllen (Glas+Pappe) zu erhalten.

neuer Kondensator
im Glasrohr



Ersatzkondensator



Chassisunterseite nach der Reparatur

