

Ob dieser Lautsprecher zum Gerät gehört oder auch nachträglich gewechselt wurde weis ich nicht aber er funktioniert hervorragend.

Da das Chassis, der Drehkondensator und der Netztrafo reichlich Rost angesetzt hatten, entschied ich mich zu einer kompletten Zerlegung und Lackierung.

