

C1,C2	22pF	KERKO 22P	0,05	0.10	
C3,C7,C9,C10,C11;C12,C13,C14	100nF	Z5U-2,5 100N	0,04	0.32	
C4	1nF	X7R-2,5 1,0N	0,08	0.08	
C5,C8	10 uF		0,08	0.16	
C6 (nicht bestückt)	1 uF				
C16	??		0,05	0.05	
C17	??		0,05	0.05	
C18	??		0,05	0.05	
C19	??		0,0	0.055	
C20	??		0,05	0.05	
C21,C25,C29	12p	KERKO 12P	0,05	0.15	
C22,C23	33p	KERKO 33P	0,05	0.10	
C24,C27	3.9p	KERKO 3,9P	0,05	0.10	
C26	??		0,05	0.05	
C28	??		0,05	0.05	
D1	1N4148		0,02	0.02	
IC1	TINY13-20PU		1,20	1.20	
IC2	AT2313		1,65	1.65	
IC3	7805T		0,27	0.27	
IC4	9850_BOARD		7,00	7.00	
ISP	CON06		0,10	0.10	
L1	??		0,23	0.23	
L2	??		0,23	0.23	
L3	1.2 uH	??	0,23	0.23	
L4	1 uH	L-HBCC 1,0μ	0,23	0.23	
L5	??		0,23	0.23	
L6	680 nH	SMCC 0,68μ	0,19	0.193	
Q2	8MHz Quartz	8,0000-HC49U-S	0,15	0.15	
R1,R3	10k		0,09	0.18	
R2	3k3		0,09	0.09	
R4	1k		0,09	0.09	
R5	27		0,09	0.09	
R31	22k		0,09	0.09	
SW1	Encoder		4,00	4.00	
U\$1	LCD(2x16)	LCD 162 DIP	13,60	13.60	
2x Buchsenleisten 10Pin für das DDS Board	MPE 094-1-010	0,23	0,46		
2x Buchsenleisten 9Pin		MPE 156-1-010	0,37	0.54	
	(ein Pin habe einfach abgeschnitten)				
				ca 32.--	

Stiftleisten für die Anschlüsse