




Die Beschriftung der Glasskala erwies sich als sehr abriebfest und konnte daher beidseitig gründlich gereinigt werden.



Das Lautstärkepoti nebst Netzschalter wurde zerlegt und gereinigt. Beim Zusammenbau habe ich 2mm Messingschrauben anstatt der Hohnieten verwendet.



Alles soweit wieder montiert.

Golffarbene Zierstreifen an den Knöpfen sind erneuert.